



**ONARC**  
ORGANO NACIONAL DE ACREDITACION REPUBLICA DE  
CUBA

<b>LABORATORIO</b>	<b>NRO. LABORATORIO</b>
Laboratorio Provincial de Metrología Las Tunas	108

CALIBRACIONES PARA LAS CUALES SE HA CONCEDIDO LA ACREDITACIÓN Y  
DOCUMENTOS DE REFERENCIA ACEPTADOS POR EL ÓRGANO DE ACREDITACIÓN

N/O	MAGNITUD FISICA	NOMENCLATURA DE INSTRUMENTOS QUE CALIBRAN	RANGO DE MEDICION	Mejor capacidad de medición expresada como incertidumbre	NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL U OTRA DOCUMENTACION QUE AMPARA LA CALIBRACION	Instalación donde se realiza la calibración
1	Presión	Manómetro de uso general de deformación elástica de trabajo	4 – 600 kgf/cm <sup>2</sup>	0.08 kgf/cm <sup>2</sup>	NC 90-07-03: 1985 IC 01/ T	Permanente
2		Manómetro de contacto eléctrico de deformación elástica de trabajo.	4 – 600 kgf/cm <sup>2</sup>	0.08 kgf/cm <sup>2</sup>	NC 90-07-03: 1985 IC 01/ T	Permanente